

## Specifikációk

- Nagy pontosságú tenzometrikus érzékelő
- Maximális kapacitás: 5000g d=1g
- Minimális súly: 20g
- Egységek: g/kg/oz/lb oz
- Tara funkció
- Érintőgomb BE/KI
- Túlterhelés és alacsony akkumulátor szint jelzése
- Automatikus nullázás / Automatikus kikapcsolás

## Használat

**1. lépés:** Helyezze a mérleget sima és kemény felületre.

**2. lépés:** Nyomja meg a „TARE” gombot, az LCD kijelzőn a következő jelenik meg:



**3. lépés:** Helyezze az ételt a mérlegre, az LCD kijelzőn megjelenik a súly.

## TARA funkció

**1. lépés:** Helyezze a tálat a mérlegre mérési üzemmódban, az LCD kijelzőn megjelenik a tál súlya.



**2. lépés:** Nyomja meg a TARE gombot, ezzel lenullázza a tál súlyát, majd helyezze az élelmiszert a tálba, és az LCD-n megjelenik az étel súlya. \*A TARE gomb ismételt megnyomásával további hozzátett élelmiszerek súlya is mérhető.



**3. lépés:** Ha eltávolítja a tálat, az LCD kijelzőn a tál súlya (mínusz) jelenik meg, nyomja meg a TARE gombot és 2 másodperc múlva a mérleg visszatér a mérési üzemmódba.



## Bekapcsolás / Kikapcsolás (AUTO) – BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS (AUTO)

Bekapcsolás: Nyomja meg a „TARE” gombot 2 másodpercig.

Kikapcsolás: Nyomja meg a „TARE” gombot 2 másodpercig.

Automatikus kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol 60 másodperc tétlenség után.

## TÚLTERHELÉS JELZÉSE

Ha a mérleg meghaladja a maximális kapacitást, a kijelzőn „EEEE” jelenik meg.

## GYENGE AKKUMULÁTOR JELZÉSE

Ha a kijelzőn „Lo” jelenik meg, nyissa ki az elemtartó fedelet, és cserélje ki az elemet (ügyeljen a helyes polaritásra).

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- A mérleg pontosságának biztosítása érdekében használja sima és kemény felületen.
- Tisztítsa nedves ruhával. Ne engedje, hogy víz kerüljön a mérleg belsejébe.
- Vegye ki az elemeket a mérlegből, ha hosszabb ideig nem használja.
- Ne tároljon semmit a mérlegen, ha nem használja azt.
- Ne használjon vegyi vagy durva tisztítószerkeket a tisztításhoz.
- Ne ejtse le, és ne ütögesse a mérleget, mert ez a szenzor vagy a mérleg sérüléséhez vezethet.
- Ne tárolja nedves vagy meleg körülmények között.
- Ha a mérleg nem működik, először ellenőrizze az elemeket, illetve azok helyes polaritását.
- Ez a mérleg háztartási használatra készült, nem alkalmas kereskedelmi használatra.

## Tápellátás

- Elem: 2 x 1,5 V AAA.
- Nyissa ki az elemtartó fedelet, és húzza ki a védőszalagot az első használat előtt.

## EGYSÉGEK VÁLTÁSA

(g/kg/oz/lb oz)

Nyomja meg a „UNIT” gombot mérési üzemmódban és válassza ki a kívánt mértékegységet.

HU

SYSTEMAT



KITCHEN SCALE

Kézikönyv

EL35011



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu